

## FOTODOKUMENTACE – PŮVODNÍ STAV

POHLED ČELNÍ





## POHLED BOČNÍ





## POHLED BOČNÍ





# POHLED ZADNÍ





## POHLED ŠIKMÝ





## DETAIL POŠKOZENÍ









## RELIÉR SV. MARTINA



## VSTUPNÍ SCHOD





## PODMÁČENÍ INTERIÉRU KAPLE





